## Reinigung und Pflege von Oberflächen mit METALLO_FUSO

METALLO_FUSO ist eine dekorative Beschichtung für den Innenbereich, die Oberflächen in hochwertige Echtmetallflächen verwandelt. Sie ist hergestellt aus Metalllegierungspulvern, 2K-Epoxidharzverbindungen, Füllstoffen und speziellen rheologischen Additiven.

Auf der fertigen METALLO_FUSO-Oberfläche kann sich eine natürliche Oxidationsschicht zeigen, die in Bezug auf Textur, Farbe und Leuchtkraft sehr unterschiedlich ausfällt. Zur Wiederherstellung des ursprünglichen Glanzes kann die Oberfläche mit Schleifpapieren (3000/6000) poliert werden.

## Versiegelung & Schutz

METALLO_FUSO benötigt theoretisch keinen Schutz. Jedoch empfehlen wir die Oberfläche mit nicht-filmbildenden oder filmbildenden Versiegelungen zu schützen.

### *1. Nicht-filmbildender Schutz*

- **Produkt:** CERA WAX PLUS
- **Schutzgrad:** schwach bis mittel
- **Geeignet für:** Oberflächen, die keinen starken Belastungen ausgesetzt sind und keinen Kontakt mit Wasser haben
- Aufgetragen auf METALLO_FUSO erzeugt CERA WAX PLUS einen nicht filmbildenden Schutz. Es reduziert die Absorptionsfähigkeit der Oberflächen und bietet einen leichten Schutz vor Kontakt mit Wasser.

### *2. Filmbildender Schutz*

- **Produkte:** SKERMO MF oder CLEAR FINISH (Glanzgrad Satin oder Glossy)
- **Schutzgrad:** mittel bis hoch
- **Geeignet für:** Oberflächen, die hohen Belastungen ausgesetzt sind
- SKERMO MF bildet eine dünne filmbildende Barriere, die sehr widerstandsfähig gegen Wasser und Flecken ist, die durch die üblichen Substanzen im Haushalt verursacht werden. SKERMO MF bietet auch eine gute Beständigkeit gegenüber normalen Haushaltsreinigern.
- CLEAR FINISH bildet einen sichtbaren Schutzfilm und bietet eine hohe mechanische Beständigkeit gegen Abrieb und Kratzer. Ebenso ist es beständig gegen haushaltsübliche Haushaltsreiniger und gegen verschiedene Substanzen, die normalerweise im Haushalt verwendet werden.

## Reinigung & Instandhaltung

*Hinweis*

Die ersten Reinigungsarbeiten an der Oberfläche können erst durchgeführt werden, wenn die Oberfläche vollständig trocken ist:

- Trockenzeit Beschichtung mit CERA WAX PLUS: ca. 24-48 Stunden
- Trockenzeit Beschichtung mit SKERMO MF: ca. 24-48 Stunden
- Trockenzeit Beschichtung mit CLEAR FINISH: ca. 7 Tage

### *Reinigung*

- Es ist ratsam, Wasser und aggressive Stoffe schnell zu entfernen und einen längeren Kontakt damit zu vermeiden.
- Wir empfehlen einen Vorreinigungsversuch an einer kleinen, verdeckten Stelle durchzuführen, um die Verträglichkeit zu testen.
- Reinigen Sie die Oberfläche mit einem Mikrofasertuch mit kaltem oder lauwarmen Wasser. **Achtung:** Dadurch kann ein Teil des aufgetragenen CERA WAX PLUS entfernt werden.
- Um besonders hartnäckigen Schmutz zu entfernen, können Sie Wasser und nicht aggressive (neutrale) Reinigungsmittel verwenden. **Achtung:** Dies gilt nur für Oberflächen, die mit SKERMO MF oder CLEAR FINISH geschützt sind.
- Vermeiden Sie die Verwendung von vergälltem reinem oder gelöstem Äthylalkohol als Reinigungsmittel.
- Verwenden Sie keine Scheuerschwämme zur Reinigung der Oberflächen.
- Verwenden Sie keine Anti-Kalk-Reinigungsmittel und keine stark alkalischen oder säurehaltige Reinigungsmittel, die die mit der Schutzschicht beschichtete Oberfläche angreifen könnten.
- Nicht mit Dampf reinigen.

| | **Ohne Schutz** | **CERA WAX PLUS** | **SKERMO MF** | **CLEAR FINISH** |
|---|---|---|---|---|
| Reinigung trockenen Mikrofasertuch | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Reinigung mit Mikrofasertuch und Wasser (kalt-lauwarm) | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Reinigung mit Wasser und neutralen, milden Reinigungsmitteln | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Reinigung mit Scheuerschwämmen oder Bürsten | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Reinigung mit vergälltem reinem oder gelöstem Äthylalkohol | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Anti-Kalk-Reinigungsmittel | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Alkalische Reinigungsmittel | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Säurehaltige Reinigungsmittel | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Dampfreinigung | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |

## Ausbesserungen

- **Achtung:** Ausbesserungsarbeiten können sichtbar sein.
- Für Ausbesserungen der Deckschicht ist das gleiche Produkte mit dem gleichen Glanzgrad zu verwenden, das bereits genutzt wurde.
- Führen Sie die Arbeiten erst aus, nachdem Sie die zu behandelnde Oberfläche ausreichend vorbereitet haben.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt gleichmäßig auf der Oberfläche verteilt wird.